

Remodelar o sustituir dos gimnasios al aire libre Ombligo Verde (Supermanzanas 33)

Se tienen dos gimnasios al aire libre deteriorados que deberán reemplazarse por unos nuevos, o podrán tener una reparación o mantenimiento que les permita ser utilizados nuevamente. En la ilustración 1 (a) y (b) se tiene evidencia de fallas por corrosión, falta de piezas y otros daños que impiden que puedan utilizarse por ciudadanos.

- Evidencias




Ilustración 1 Gimnasios al aire libre Supermanzana 33: (a) Banqueta Avenida la Costa (b) Dentro del Parque ecológico Ombligo Verde.

Ubicación del proyecto en el mapa (Google maps). Zona 1

En la ilustración 2 se tiene la ubicación de ambos gimnasios al aire libre deteriorados. Uno se encuentra en la banqueta de la Sm33 y el otro al interior del Parque ecológico “Ombligo verde”.




Ilustración 2 Los gimnasios al aire libre deteriorados se encuentran la banqueta de Avenida la Costa de la SM33 y dentro del parque del Ombligo Verde.

- Categoría : Recuperación de espacios públicos

Comentarios adicionales

Considero que el Parque ecológico Ombligo Verde en SM34 debe construirse como lo plantea su declaratoria donde se establece que lote 1 de esa supermanzana es un terreno del dominio con “destino de Parque urbano” y actualmente se encuentra como un terreno desaprovechado

. Se trata de la única Área Natural Protegida (ANP) en el municipio de Benito Juárez. Todas las obras descritas en esta propuesta y otra que envió en otro documento buscan tener espacios públicos de calidad que fomenten la salud, la sana convivencia y la conservación. Agradezco de antemano su atención y deseo que estas propuestas contribuyan a una mejor ciudad, anexo una copia de mi credencial de elector que me acredita como una ciudadana de este municipio..

Atentamente